

# 「蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院」履勘 總結會議缺失改善事項

## 一、營運前須改善事項(2項)

- (一) 故宮南院站止衝擋前增設「停車再開」標誌。
- (二) 故宮南院區內平交道設施設備，應改善：
  1. 監視器視界調整至可檢視前方路口。
  2. 於平交道前方適當距離，設「停車再開」標誌。
  3. 院區內平交道兩端請設置平交道警告標誌及於路面增設相關配套警告標字。

## 二、一般注意改善事項(1項)

故宮南院站月台與車廂之間隙縮小、無障礙坡道轉角欄杆、墩座及扶手修改圓滑，請改善。

## 三、後續建議改善事項(3項)

- (一) 全線軌道型式研議使用無道碴軌道。
- (二) 故宮南院院區內平交道鋼軌與軌道鋪面間隙請研議縮減。
- (三) 故宮南院院區內平交道請研議增設遮斷機。